

► **Bemaßung**

Mit Hilfe der Bemaßung werden die Form und die Abmessungen eines Werkstücks eindeutig festgelegt. Seine Herstellung muss ohne Umrechnung der Maße möglich sein.

Jedes Maß (z.B. für Länge, Höhe, ...) **ist in der Zeichnung nur einmal einzutragen.**

